

Содержание

1	Назначение	2
2	Технические и метрологические характеристики	2
3	Комплект поставки	4
4	Конструкция калибратора и принцип работы.....	4
5	Меры безопасности.....	8
6	Подготовка к работе	9
7	Порядок работы.....	10
8	Техническое обслуживание	42
9	Транспортирование и хранение.....	43
10	Возможные неисправности методы их устранения.....	44
11	Методы поверки	44
12	Гарантийные обязательства.....	45

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на калибратор давления АГК (далее калибратор). РЭ предназначено для ознакомления лиц, эксплуатирующих данный калибратор. РЭ содержит назначение, технические характеристики, описание принципа действия, устройства и работы, а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации калибратора, технического обслуживания, транспортирования и хранения.

Эксплуатировать калибратор должен специально обученный персонал, имеющий необходимую квалификацию, в строгом соответствии с его назначением и требованиями настоящего РЭ.

1 Назначение

1.1 Калибратор предназначен для точного создания и измерения избыточного и абсолютного давления.

1.2 Калибратор применяется в качестве образцового средства измерения (далее ОСИ) для поверки и калибровки средств измерения (далее СИ): калибраторов, измерительных преобразователей (датчиков) и тд.

1.3 Калибратор должен эксплуатироваться в лабораторных условиях при температуре окружающего воздуха от 15 до 28 °C, относительной влажности от 20 до 80% и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

2 Технические и метрологические характеристики

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры блока управления (длина; ширина; высота), мм, не более	610; 450; 240
Габаритные размеры силового блока (длина; ширина; высота), мм, не более	840; 280; 550
Масса блока управления, кг, не более	37
Масса силового блока, кг, не более	85
Рабочая среда: - преобразователей давления - барометрического модуля	вода, трансформаторное масло воздух, азот
Заправочный объем, не более, л	3,1

Наименование характеристики	Значение
Полезный объем, не менее, л	2
Параметры электрического питания - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	220±10 50±1
Потребляемая мощность, не более, В·А	800
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа - тряска, вибрация и удары	от +15 до +28 от 20 до 80 от 84 до 106,7 должны отсутствовать

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики АГК
Диапазоны измерений абсолютного давления, МПа ⁽¹⁾⁽²⁾ - минимальный - максимальный	от 0,1 до 1,7 от 0,1 до 100,1
Диапазоны измерений избыточного давления, МПа ⁽¹⁾⁽²⁾ - минимальный - максимальный	от 0 до 1,6 от 0 до 100
Диапазон измерений абсолютного давления барометрическим модулем, кПа ⁽¹⁾	от 80 до 120
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений избыточного (абсолютного) давления преобразователем стандартного исполнения, % ДИ ⁽³⁾⁽⁴⁾	±0,01; ±0,015; ±0,02; ±0,025; ±0,05; ±0,1
Пределы допускаемой погрешности измерений избыточного (абсолютного) давления преобразователем исполнения ДИ-50 (IS-50) ⁽³⁾⁽⁴⁾ : - приведенная (от 0 до 50 % ДИ вкл.), % 0,5·ДИ - относительная (свыше 50 до 100% ДИ), %	±0,01; ±0,015; ±0,02; ±0,025; ±0,05; ±0,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений избыточного (абсолютного) давления преобразователем исполнения ИВ-50 (MV-50), МПа ⁽³⁾⁽⁴⁾	±(0,00005·ДИ + 0,00005·ИВ); ±(0,000075·ДИ + 0,000075·ИВ); ±(0,0001·ДИ + 0,0001·ИВ); ±(0,000125·ДИ + 0,000125·ИВ); ±(0,00025·ДИ + 0,00025·ИВ); ±(0,0005·ДИ + 0,0005·ИВ)
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений абсолютного давления барометрическим модулем, %	±0,01

ДИ – диапазон измерений, МПа; ИВ – измеренная величина, МПа.

- ⁽¹⁾ Допускается выбор других единиц измерения давления, допущенных к применению в Российской Федерации.
- ⁽²⁾ В соответствии с заказом калибратор комплектуется преобразователями с любым диапазоном измерений лежащим в приведённом диапазоне измерений от минимального до максимального включительно.
- ⁽³⁾ Конкретное значение погрешности (код класса точности) указывается в паспорте на калибратор, на корпусе преобразователя и отображается в меню калибратора.
- ⁽⁴⁾ В случае измерений избыточного (абсолютного) давления с применением преобразователей абсолютного (избыточного) давления и барометрического модуля давления, к погрешности измерений давления преобразователей с верхними пределами измерений (ВПИ) от 1,6 до 2,5 МПа изб. (от 1,7 до 2,6 МПа абс.) включительно добавляется одна единица младшего разряда (+1 ед. мл. разряда). Для преобразователей с ВПИ выше 2,5 МПа изб. (2,6 МПа абс.) погрешность не меняется.

3 Комплект поставки

Блок управления	1 шт.
Силовой блок	1 шт.
Преобразователи давления*	по заказу
Барометрический модуль*	по заказу
Руководство по эксплуатации (АП.078.000.000.РЭ)	1 экз.
Комплект соединительных кабелей	1 компл.
Методика поверки (АП-02-2021)	1 экз.
Трубка нержавеющая	2 м

* — Установлены внутри блока управления.

4 Конструкция калибратора и принцип работы

4.1 Внешний вид калибратора и его составных частей показаны на рисунке 1.




Рис. 1. Калибратор и его составные части
1 — блок управления; 2 — силовой блок.

4.2 Калибратор состоит из двух частей — блока управления и силового блока. Блок управления предлагается устанавливать на столе, а силовой блок на полу. Данные блоки соединены между собой с помощью стальной, нержавеющей трубы и кабелем управления.

Блок управления показан на рисунке 2.




Рис. 2. Блок управления

- 1 — дисплей; 2 — кнопка включения; 3 — ручка; 4 — разъем USB; 5 — опора;
- 6 — заглушка заливной горловины ; 7 — заглушка сливного фитинга;
- 8 — фильтр; 9 — фитинг для подключения выходной магистрали;
- 10 — фитинг для соединения с силовым блоком; 11 — разъем подключения питания 220 В;
- 12 — разъем подключения питания силового блока;
- 13 — разъем кабеля управления; 14 — разъем Ethernet; 15 — разъем USB;
- 16 — вентилятор; 17 — выход барометра; 18 — сапун; 19 — болт заземления.

4.3 Блок управления калибратора выполнен в настольном исполнении. Корпус выполнен из металла. На передней панели расположен сенсорный дисплей 1 (Рис. 2), кнопка включения калибратора 2, разъемы USB 4 и ручки 3. На дисплее отображаются показания калибратора и все необходимые данные. Кроме того, с помощью дисплея производится управление калибратором, ввод данных и изменение рабочих параметров. Сверху расположена заглушка заливной горловины 6.

На задней панели расположен фитинг слива рабочей жидкости, закрытый заглушкой 7, выходной фитинг 9, фильтры тонкой очистки 8, разъем подключения кабеля управления 13, разъем подключе-

ния питания калибратора к сети 220 в 11, разъем для подключения питания силового блока 12, сапун 18 и вентилятор 16. Фитинг 10 служит для присоединения силового блока к блоку управления.

Внешний вид и конструкция фильтра 8 показана на рисунке 3.




Рис. 3. Фильтр

- 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – крепежные отверстия; 4 – выходной фитинг;
- 5 – технологический винт; 6 – крепежные винты; 7 – входной фитинг;
- 8 – резинометаллическое уплотнение; 9 – фильтрующий элемент;
- 10 – резиновое кольцо; 11 - упорное кольцо; 12 – полость для отстаивания.

4.4 Корпус фильтра 1 (Рис. 3) и крышка 2 выполнены из нержавеющей стали. Внутри корпуса установлен фильтрующий элемент 9, выполненный из тонкой, прессованной, нержавеющей проволоки. Фильтрующий элемент поджимается крышкой, которая герметизируется резиновым уплотнением круглого сечения 10. Сверху расположено технологическое винт 5, закрывающий технологическое отверстие. Технологическое отверстие служит для выталкивания фильтрующего элемента при его обслуживании.

Внешний вид силового блока показан на рисунке 4.




Рис. 4. Силовой блок

1 – корпус; 2 – ручка для переноски; 3 – опора;
4 – вентиляционные отверстия; 5 – разъем кабеля
управления; 6 – разъем питания; 7 – фитинг для прокачки;
8 – фитинг для присоединения силового блока к блоку управления.

4.5 Все элементы силового блока расположены в металлическом корпусе 1 (Рис. 4), снабженном ручками 2 для его переноса и регулируемыми опорами 3. Для обеспечения нормального теплового режима корпус имеет вентиляционные отверстия 4 и вентиляторы (расположены с противоположной стороны). Для соединения с блоком управления на верхней стороне корпуса имеется разъем 5 для кабеля управления и разъем 6 для силового кабеля. Фитинг 7 предназначен для прокачки системы, а фитинг 8 для соединения силового блока с блоком управления.

Схема соединений показана на рисунке 5.




Рис. 5. Схема соединений калибратора

- 1 — силовой блок (вид сверху); 2 — блок управления (вид сзади);
- 3 — коллектор для СИ (в комплект поставки не входит);
- 4 — кабель управления; 5 — силовой кабель; 6 — соединительная трубка;
- 7 — кабель питания калибратора.

5 Меры безопасности

5.1 Данный раздел направлен на обеспечение безопасной работы персонала, на сохранность калибратора и другого оборудования используемого совместно с ним.

5.2 Калибратор позволяет в некоторых случаях очень быстро поднимать давление до 1000 бар, поэтому во время работы с ним необходимо быть очень внимательным и не отвлекаться.

5.3 Запрещается использовать калибратор для работ, не указанных в данном руководстве.

5.4 Перед включением калибратора внимательно осмотрите его, убедитесь в отсутствии механических повреждений, надежном креплении его элементов.

5.5 Запрещается использовать калибратор с неисправными электрическими проводами и вилкой.

5.6 Подключать калибратор необходимо к электрической сети, имеющей третий, заземляющий контакт. Соответствующие специалисты должны подтвердить наличие заземления на данном контакте. В случае отсутствия трехпроводной сети необходимо произвести заземле-

ние АГК через блок управления, соединив болт 19 Рис.2 с заземляющим контуром помещения.

5.7 Во избежание поражения электрическим током, подключайте калибратор через устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на рабочий ток 10...16 А и ток отключения 10 или 30 мА.

5.8 При длительном нахождении калибратора при низкой температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 12 часов.

Внимание

Запрещается производить устранение неполадок калибратора, если он подключен к электрической сети.

Внимание

Запрещается работать с калибратором с открытым блоком управления или с открытым силовым блоком.

5.9 В случае появления посторонних звуков, запахов, немедленно выключить калибратор, отключить от электрической сети и обратиться к специалистам.

5.10 Ремонт калибратора должен производить специально обученный персонал.

6 Подготовка к работе

6.1 Распакуйте калибратор, проверьте целостность всех частей калибратора.

6.2 Протрите все его части чистыми салфетками.

6.3 Установите блок управления на рабочей поверхности (столе). Рекомендуется использовать коллектор серии КЛ для присоединения проверяемых СИ. Желательна установка коллектора на одной горизонтальной поверхности с блоком управления.

6.4 Установите силовой блок на полу. Желательно устанавливать силовой блок ниже чем блок управления.

6.5 Произведите соединение блоков электрическими кабелями и гидравлическими трубками как показано на схеме соединения (Рис. 5).

6.6 Подключите калибратор к электрической сети 220 в. Электрическая сеть должна иметь заземляющий контакт.

6.7 Включите калибратор и дайте ему прогреться в течении 15 мин.

6.8 Залейте рабочую жидкость. Открутите пробку заливной гор-

ловины 6 (Рис. 2) и залейте рабочую жидкость в бачок, ориентируясь по показаниям датчиков уровня рабочей жидкости (до срабатывания верхнего датчика уровня).

6.9 Произведите прокачку гидравлической системы (п. 7.3).

6.10 Произведите опробование создания давления.

7 Порядок работы

7.1 После включения калибратора автоматически загружается встроенное программное обеспечение. По окончании загрузки рабочий экран выглядит следующим образом (Рис. 6).



Рис. 6. Элементы рабочего экрана.

На рабочем экране расположены следующие элементы:

- (1) — Поле вывода измеряемого давления для выбранного преобразователя давления (далее датчика) в (9)
- (2) — Индикатор отклонения полученного давления от уставки (8)
- (3) — Маркер уставки на шкале давления
- (4) — Кнопка «обнуления» датчиков
- (5) — Кнопка блокировки экрана
- (6) — Шкала давления от 0 до 100% (от заданного максимума в поле 14)
- (7) — Поле вывода значения предела погрешности

- (8) – Поле вывода значения текущей уставки
- (9) – Меню выбора датчика (1, 2, 3, Авто)
- (10) – Поле вывода текущего барометрического давления
- (11) – Меню выбора абсолютного/избыточного режима работы
- (12) – Меню выбора рабочих единиц измерения давления
- (13) – Кнопка включения режима «Задание»
- (14) – Кнопка включения режима «Измерение»
- (15) – Кнопка включения режима «Стоп»
- (16) – Кнопка включения функции «Сброс давления»
- (17) – Кнопка перехода в меню настроек
- (18) – Кнопка перехода в меню выбора типа ввода уставки
- (19) – Кнопка выключения калибратора
- (20) – Поле ввода уставки
- (21) – Кнопка стирания последней цифры поля ввода 20
- (22) – Кнопка ввода уставки и начала задания давления в режиме Задание
- (23) – Кнопка очистки поля ввода 20
- (24) – Кнопка увеличения уставки на величину шага
- (25) – Поле ввода/вывода шага изменения уставки
- (26) – Кнопка уменьшения уставки на величину шага

7.2 Защита экрана от случайных нажатий осуществляется блокировкой экрана по нажатию кнопки 5 (рис. 6). Пароль разблокировки «0000».

7.3 Прокачка системы – процедура удаления воздуха из рабочих объемов калибратора. Прокачка выполняется при первом включении калибратора после заполнения рабочей жидкостью либо при ухудшении рабочих характеристик – замедление создания давления вследствие попадания воздуха в рабочий объем. Алгоритм прокачки запускается из меню сервиса, для этого: нажать кнопку  в открывшемся меню выбрать **Сервис → Функции**, выполнить алгоритм прокачки (п. 7.8.3.3). Нажать кнопку  для возврата на рабочий экран. Нажать кнопку **Сброс**.

7.4 После прокачки калибратора следует наполнить рабочей жидкостью внешние подключенные объемы и удалить из них воздух. Для чего следует оставить открытыми места присоединений СИ, например стойки, на рабочем экране нажать кнопку **Задание**, выбрать единицы измерения **Бар** (например), на клавиатуре нажать цифру 1, нажать кнопку **Ввод**. Начнется алгоритм задания давления 1 бар, жидкость из калибратора будет подаваться во внешние объемы

и вытеснять воздух. Когда из всех открытых точек пойдет жидкость без воздуха нажать кнопку **Стоп** для остановки создания давления. После чего следует установить СИ или заглушки на стойки. Для возврата штоков в исходное положение и сброса давления нажать кнопку **Сброс** на рабочем экране. Далее следует произвести калибровку нуля (п. 7.8.1). По завершении калибровки нуля калибратор готов к работе в режиме задания и измерения давления.

7.5 Режим задания давления.

7.5.1 Режим задания включается кнопкой **Задание** на главном экране. В целях защиты оборудования, подключенного к калибратору рекомендуется задать параметр «максимальное давление» (кнопка **Ред.** под (14) рис. 6), соответствующее допустимому рабочему давлению данного оборудования. Далее на главном экране следует выбрать режим *абсолютное/избыточное давление, единицы измерения, датчик (Авто, 1, 2, 3)*. При выборе датчика *Авто* калибратор задает давление по датчику, в чей диапазон попадает заданное значение, т.е. автоматически, при выборе конкретного датчика 1, 2 или 3 калибратор задает давление по выбранному датчику, если уставка выше ВПИ выбранного датчика, калибратор переходит в режим *Авто*. На цифровой клавиатуре набрать нужное значение уставки и нажать кнопку **Ввод**. Начнется алгоритм задания давления, при достижении давления границ предела погрешности (стабилизации), цвет выводимого значения давления в поле вывода (1 из п. 7.2) изменится на зеленый, при выходе из данных границ цвет обратно становится оранжевым. Границы предела погрешности (стабилизации) редактируются в меню  **Калибратор → Предел стабилизации** (п. 7.9.1).




Рис. 7. Рабочий экран в режиме задания

7.5.1.1 При работе калибратора в режиме задачи абсолютного (избыточного) давления с применением преобразователей избыточного (абсолютного) давления и барометрического модуля давления к погрешности задания абсолютного (избыточного) давления добавляется единица младшего разряда (+1 ед. мл. разряда), только для преобразователей с верхними пределами измерений от 1,6 до 2,5 МПа изб. (от 1,7 до 2,6 МПа абс.), для остальных диапазоном измерений предел погрешности остается неизменным.

7.5.2 Изменять уставку так же можно нажатием соответствующих кнопок на шаг вверх или вниз — под цифровой клавиатурой, шаг можно отредактировать нажатием на кнопку Ред.

7.5.3 По нажатии кнопки появляется меню типа ввода уставки с пунктами: **Ручной ввод**, **Задан. процент**, **Программа**. Цифровая клавиатура ввода соответствует пункту **Ручной ввод**. При выборе типа ввода **Задан. процент** цифровая панель ввода принимает следующий вид (Рис. 8).

Разбиение рабочего диапазона от минимального до максимального заданного давления на точки осуществляется автоматически (количество точек выбирается). Так же доступно корректирование каждой точки. Возможно «перебирание» точек вверх и вниз на одну ступень соответствующими кнопками и .




Рис. 8. Ввод уставки по процентам

7.5.3.1 При выборе типа ввода Программа экран принимает следующий вид (Рис. 9).




Рис. 9. Задание давления по программе

В поле программы отображается меню выбора программы (Программа 1 по умолчанию), в списке команд отображаются их номер

(столбец №), название команды (столбец **Команда**) и выполняемая функция (столбец **Информация**). После нажатия кнопки программа начинает свою работу с первой команды и происходит последовательный переход к следующей. Текущая команда выделяется цветом. Если переход к следующей команде должен осуществляться по нажатию кнопки , то данная кнопка мигает. В поле **Цикл** указываются значение «текущий цикл/максимальное число циклов». Если в поле **Цикл** указано «∞», следовательно число циклов бесконечно.

После прохождения каждого цикла, команды начинают свое выполнение заново, начиная с первой.

По окончании максимального числа циклов выполняется команда **Выход**.

Для остановки выполнения команд нажать кнопку . Для приостановки выполнения команд нажать кнопку , повторное нажатие данной кнопки возобновляет выполнение программы. В режиме приостановки кнопка будет мигать.

7.5.3.2 Редактирование программ осуществляется в меню **Программы** (п. 7.11).

7.6 Режим измерения давления

7.6.1 Режим измерения включается кнопкой **Измерение** на главном экране (Рис. 10). Далее на главном экране следует выбрать режим **абсолютное/избыточное давление, единицы измерения, датчик (Авто, 1, 2, 3)**. Если выбран датчик **Авто**, калибратор будет выводить значение давления датчика, в диапазон которого попадает измеренное давление. Датчики с низким диапазоном отсекаются клапанами. При выборе конкретного датчика давление будет выводиться с него. Перечеркнутое значение давления означает, что выбранный датчик в данный момент отсечен от измеряемого объема клапаном, в связи с тем, что текущее давление превышает ВПИ выбранного датчика. Рекомендуется увеличивать давление плавно при подходе к ВПИ выбранного датчика или в режиме Авто.

7.6.2 Перед работой в режиме измерения рекомендуется произвести *Калибровку нуля* (п 7.8.1).





Рис. 10. Режим измерения давления

7.7 Выключение калибратора

Для выключения калибратора нажать кнопку .

Появится всплывающее сообщение «Выключение. Произвести сброс давления?». Если сброс уже был выполнен ранее нажать **Нет**, калибратор выключится. Если сброс не был выполнен ранее, нажать **Да**, будет произведен сброс давления, после чего калибратор выключится. После выключения калибратора рекомендуется отключить его от сети 220 в.



7.8 Меню сервиса

7.8.1 Калибровка нуля датчиков требуется, если после сброса давления показания датчиков значительно отличаются от нулевого значения (более класса точности). Для калибровки нуля:  Сервис → **Калибровка нуля**.




Рис. 11. Калибровка нуля датчиков

7.8.1.1 Для корректной калибровки необходимо подвести уровень жидкости под срез присоединения (например стойки) внешнего прибора – контролируется визуально. Для этого следует в окне **Калибровки нуля** кнопкой **▲** повышать уровень жидкости, кнопкой **▼** понижать уровень, кнопкой **=** остановить изменение уровня. Так же можно изменять уровень жидкости внешним устройством, если оно присутствует в подключенном внешнем объеме. Когда уровень жидкости по высоте соответствует срезу присоединения СИ, нажать кнопку **Начать**. Процесс калибровки нуля длится 10 секунд, значения давлений с подключенных датчиков выводятся в соответствующих полях вывода внизу окна. Сброс калибровки или «откат» осуществляется кнопкой **Откат**.

7.8.2 Калибровка датчиков требуется после установки в калибратор новых преобразователей (датчиков) давления либо для повышения точности измерения установленных. Для этого **Сервис → Калибровка датчиков** (Рис. 12). Перед процедурой калибровки датчиков требуется выполнить калибровку нуля (7.8.1.1).




Рис. 12. Калибровка датчиков

Доступ к данному разделу осуществляется по паролю «814507», пароль является сервисным.

7.8.2.1 В окне калибровки датчиков пользователю доступны следующие элементы:

- (1) выбор датчика, для которого будет производиться калибровка N (N = 4 =«Бар»);
- (2) ввод числа точек сглаживания **Точки**;
- (3) текущее калиброванное давление (с учетом последней калибровки);
- (4) индикация текущей калибровки (**Не калиброван/Заводская/Пользовательская**);
- (5) кнопка для перехода к отображению графика **ГРАФИК/ТАБЛИЦА**;
- (6) кнопка сохранения текущей калибровки **СОХРАН.**;
- (7) кнопка отката к предыдущей сохраненной калибровке **ОТКАТ**;
- (8) кнопка загрузки коэффициентов калибровки из файла **ЗАГРУЗ.**;
- (9) редактирование наклона характеристики калибровки;
- (10) редактирование линейного смещения характеристики калибровки;
- (11) включение обратного хода **Обр. ход**;
- (12) выбор текущих единиц измерения;
- (13) кнопка занесения текущего давления **-** в строку таблицы.

В центральной части окна показана таблица, в которой отображаются следующие величины:

- № — номер точки калибровки (номер строки);
- **Эталон** — значения давления, которые задаются внешним эталонным источником давления;
- **Прямой ход** — поверенные значения с датчика при повышении давления;
- **Обратный ход** — поверенные значения с датчика при понижении давления. Значения эталонного давления равномерно распределяются в интервале [0 ВПИ]. При смене датчика или числа точек эталонные, проверяемые значения пересчитываются для ВПИ (N).

7.8.2.2 Доступно редактирование эталонных, проверяемых значений или числа точек путем нажатия по соответствующей ячейке или при нажатии кнопки Точки. При этом откроется окно ввода.

Для столбца эталонных значений есть ограничения на вводимые значения:

- для первой точки пределы от НПИ – L до НПИ + L, где $L = 0,25 * 0,01 * \text{ВПИ}$.
- для последующих точек от Рэт – Рш до Рэт + Рш, где Рш — шаг изменения давления рассчитанный автоматически для К точек.

Для столбцов проверяемых значений ограничения на вводимые значения от Рэт – L до Рэт + L.

7.8.2.3 При включении **Обр. ход**, значения, по которым производится слаживание рассчитываются по формуле $\text{Руср} = (\text{Рпр. ход} + \text{Робр. ход}) / 2$. Если **Обр. ход** отключен, то значения, по которым производится слаживание $\text{Руср} = \text{Рпр. ход}$.

7.8.2.4 Для просмотра графика приведенной ошибки нажать кнопку **ГРАФИК** (Рис. 13).

На графике изображаются следующие зависимости:

- ошибка при пр. ходе $E = (\text{Рэт} - \text{Рпр.ход}) * 100 / \text{ВПИ} [\%]$ (оранжевая)
- ошибка при обр. ходе $E = (\text{Рэт} - \text{Робр.ход}) * 100 / \text{ВПИ} [\%]$ (сиреневая)
- ошибка усреднения $E = (\text{Рэт} - \text{Руср}) * 100 / \text{ВПИ} [\%]$ (голубая)
- ошибка слаживания $E = (\text{Рэт} - \text{Ркорр}) * 100 / \text{ВПИ} [\%]$ (зеленая)
- предел ошибки $D [\%]$ (красная)

где D – функция предела ошибки, зависящая от исполнения датчика:

- для стандартного исполнения датчика $D = \pm \text{КТ}$,
- для исполнения IS-50 $D = \pm \text{КТ} * 0,5$ (при $\text{Рэт} < 0,5 * \text{ВПИ}$),
 $D = \pm \text{КТ} * \text{Рэт}$ (при $\text{Рэт} \geq 0,5 * \text{ВПИ}$),
- для исполнения MV-50 $D = \pm \text{КТ} * 0,5 * (\text{ВПИ} + \text{Рэт})$.

При отключенном **Обр. ход** сиреневый и голубой графики не отображаются.




Рис. 13. Графики калибровки датчиков


Горизонтальной оси соответствуют значения точек эталонных давлений в заданных единицах измерения. Вертикальной оси соответствуют значения приведенной ошибки в процентах от ВПИ датчика.

При смене датчика или включения/отключения обратного хода графики перестраиваются автоматически.

В поле **МПО** отображается максимальное отклонение приведенной ошибки по всем расчетным точкам.


Обратный переход к таблице можно осуществить путем нажатия кнопки **ТАБЛИЦА**.

7.8.2.4.1 При внесении изменений в калибровку кнопка **СОХРАН.** начинает мигать, сигнализируя о том, что необходимо сохранение. При смене датчика, числа точек или выключении калибратора, предлагается сохранить текущие изменения, например, при смене датчика отображается следующее окно. Для подтверждения сохранения значений нажать **ДА**.



7.8.2.4.2 После нажатия кнопки **СОХРАН.** коэффициенты записуются в соответствующий файл конфигурации датчика. В дальнейшем данные коэффициенты будут всегда применяться для датчика с этим серийным номером. После сохранения кнопка перестает мигать.




7.8.2.4.3 Для возврата записанных ранее параметров калибровки нажать кнопку **ОТКАЗ.** Доступен выбор к какой калибровке производить откат (Заводские или пользовательские). В случае успешного выполнения отображается окно.



7.8.2.4.4 Для загрузки калибровочных коэффициентов из файла нажать кнопку **ЗАГРУЗ.**, далее выбрать файл с флэш-накопителя и загрузить для текущего датчика. Если не удается найти флэш-накопитель, выводится окно с сообщением.

В таком случае необходимо в **Настройки → Обновления** изменить «Путь расположения обновлений». Если указанный диск подключен, то отобразится следующее окно.

Если серийный номер текущего датчика не совпадает с серийным номером файла коэффициентов выводится окно с сообщением (слева). В случае успешной загрузки отобразится окно (справа).



7.8.3 Меню Функции

7.8.3.1 Сброс давления — алгоритм сброса давления в калибраторе и подключенном к нему рабочем объеме до нуля (атмосферное давление), на первом этапе штоки отходят в начальное положение, когда давление опускается ниже 0,5 бар жидкость сбрасывается в бачок, по окончании сброса калибратор переходит в режим Стоп. Для начала сброса нажать кнопку **Начать** в строке **Сброс давления**. Для остановки сброса давления нажать кнопку **Остановить** в строке **Сброс давления**.

7.8.3.2 Слив жидкости — алгоритм слива жидкости из калибратора, требуется открыть сливную пробку бачка установить специальный клапан вместо заглушки на силовом блоке. Для начала слива нажать кнопку **Начать** в строке **Слив жидкости**. Когда жидкость перестанет вытекать, для остановки слива жидкости нажать кнопку **Остановить** в строке **Слив жидкости**.

7.8.3.3 Прокачка — алгоритм заполнения рабочей жидкостью внутренних объемов калибратора, разделенный на две ступени — прокачка нижнего (силового) блока и прокачка верхнего блока (управления). Так же есть алгоритм проверки степени заполнения калибратора рабочей жидкостью (степени прокачки).




Рис. 14. Меню функций сервиса

При первом включении калибратора после заливки рабочей жидкости требуется провести полную прокачку (сначала нижнего затем




верхнего блоков). В последующем допускается производить отдельно прокачку нижнего блока, прокачку верхнего блока или проверку степени заполнения калибратора.

7.8.3.3.1 Прокачка нижнего (силового) блока. Предварительно требуется открутить заглушку сбоку силового блока, установить на ее место специальный клапан после чего нажать кнопку **ПН** (рис. 14). Появится сообщение «Проверьте, что клапан установлен вместо заглушки», нажмите **Продолжить**. Начнется алгоритм прокачки, из клапана будет выходить воздух и рабочая жидкость.

Появится сообщение «Выполняется прокачка нижнего блока...». В процессе прокачки необходимо визуально оценить наличие воздуха в выходящей жидкости. Если жидкость выходит без воздуха, следует нажать кнопку **Завершить**. Алгоритм выполняет 10 циклов, после чего завершается. Кнопка **Стоп** приостанавливает алгоритм прокачки, нажатием кнопки **Продолжить** можно его возобновить.

По завершении 10 циклов прокачки или нажатия кнопки **Завершить** появится сообщение «Прокачка нижнего блока выполнена». Если визуально было установлено, что вместе с рабочей жидкостью из клапана продолжал выходить воздух, следует нажать кнопку **Повтор** и выполнить прокачку нижнего блока еще раз. Для завершения прокачки и выхода в меню нажать **Выход**. Для начала прокачки верхнего блока нажать **ПВ**. По завершении прокачки нижнего блока следует демонтировать клапан и установить заглушку на его место.

7.8.3.3.2 После выполнения прокачки нижнего блока требуется удалить воздух из рабочих объемов верхнего блока. Для этого следует снять первый датчик давления, установить заглушку на фитинг подключения выходной магистрали, нажать кнопку  в открывшемся меню






выбрать **Сервис → Калибровка нуля** и нажать кнопку  , дождаться выхода жидкости из среза присоединения датчика, нажать кнопку  . Далее следует установить датчик на место. Если в данном калибраторе присутствуют еще датчики давления (кроме барометрического) следует выполнить аналогичную процедуру и для них. После того, как все датчики установлены на место, снять заглушку с фитинга подключения выходной магистрали, в меню **Сервис → Калибровка нуля** нажать кнопку  , дождаться выхода жидкости без воздуха из фитинга, нажать кнопку  . Далее выйти из меню сервиса на рабочих экран и нажать кнопку **Сброс**.

Далее выполните прокачку верхнего блока (п. 7.8.3.3.3).

7.8.3.3.3 Прокачка верхнего блока (управления).

После нажатия кнопки **ПВ** (рис. 14) появляется сообщение: «*Проверьте, что заглушка установлена на место. Установите ёмкость для сброса жидкости под выходной порт*». Следует выполнить данные инструкции, после чего нажать кнопку **Продолжить**. По кнопке **Отмена** осуществляется отмена алгоритма прокачки и выход в меню.


После нажатия кнопки **Продолжить** начнется алгоритм прокачки верхнего блока – создание давления на разных датчиках с последующим сбросом жидкости в бачок или через выходной порт калибратора. Появится сообщение: «*Выполняется прокачка верхнего блока...*». Кнопка **Стоп** приостанавливает алгоритм прокачки, нажатием кнопки **Продолжить** можно его возобновить. Кнопка **Завершить** отменяет прокачку верхнего блока. По завершении алгоритма прокачки верхнего блока появится сообщение: «*Прокачка верхнего блока выполнена*». Для повтора алгоритма нажать кнопку **Повтор**, для завершения прокачки и возврата в меню нажать кнопку **Выход**. По завершении прокачки рекомендуется провести про-




верку степени заполнения калибратора рабочей жидкостью.

7.8.3.3.4 Проверка степени заполнения калибратора рабочей жидкостью.

Проверка выполняется для определения необходимости выполнения прокачки калибратора. Для выполнения проверки заглушка должна быть установлена на свое место сбоку силового блока. Для начала проверки нажать кнопку **Проверка** в строке **Прокачка** меню **Сервис → Функции** (рис. 14). Начнется алгоритм проверки, по окончании которого появится сообщение: «*Система заполнена. Степень прокачки 80%. Прокачка не требуется.*». Нажмите **Выход** для возврата в меню. Чем больше степень прокачки (СП), тем быстрее калибратор создает давление, допустимые значения СП 50-100%.



Если СП ниже 50%, то сообщение будет следующего типа: «*Система не заполнена. Степень прокачки 30%. Требуется прокачка.*». Нажмите **ПН** или **ПВ** для выполнения соответственно прокачки нижнего или верхнего блока. Если ранее уже выполнялась прокачка нижнего блока, то рекомендуется выполнить прокачку верхнего блока. Кнопка **Выход** служит для возврата в меню.



7.8.4 Раздел сервиса **Ручной режим** не доступен пользователю.

7.9 Меню **Настройки**

7.9.1 Пункт **Калибратор**.

В данном разделе настроек доступны настройки параметров работы калибратора.




Рис. 15. Настройки калибратора

Доступны следующие настройки:

Таблица 4

Параметр	Ограничения	Комментарии
Время сброса	10,20,30,60 секунд	Время открытия клапана на атмосферу после сброса давления
Скорость задания давления	Низкая Средняя Высокая	Чем ниже скорость задания, тем меньше возможное перерегулирование, параметр рекомендуется выбирать исходя из подключенного объема, чем больше объем, тем выше нужна скорость.
Предел стабилизации	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, 1, 2, 5, 10 классов точности датчика	Изменяет «зеленую зону» на главном экране.
Огр. скорости задания (% от ВПИ)	0,1–15,0 %*	Для защиты подключенных устройств ограничивается скорость задания давления в % от ВПИ за секунду.
Максимальное давление	0...ВПИ основного датчика*	Рекомендуется установить значение, равное или ниже предельного рабочего давления подключенных устройств
Шаг ручного ввода	0...Максимальное давление*	

Параметр	Ограничения	Комментарии
Единицы измерения	кПа МПа бар psi кгс/см ²	
Пользовательские единицы измерения		Позволяет добавить новые единицы измерения

* При редактировании параметров, имеющих числовое значение, появляется окно с клавиатурой ввода. Введите нужное значение (под строкой ввода указан диапазон для вводимых значений), подтвердите нажатием кнопки **Ввод**. Для стирания последней цифры нажмите кнопку <, для очистки строки ввода нажмите X. Для отмены корректировки значения и возврата в меню настроек нажмите **Отмена**.



7.9.2 Пункт **Отобр./звук**

Данный раздел настроек служит для изменения параметров отображения информации на экране, а так же параметров звука.




Рис. 16. Настройки отображения и звука

Доступны следующие настройки:

Таблица 5

Параметр	Ограничения	Комментарии
Коррекция числа значащих цифр	0 (Авто) -3...+5	Добавление/убавление количества разрядов значащих цифр в отображаемых значениях давления
Язык	Русский English	
Период обн. при выходе на уставку	0,075...10,05 с	Период обновления значений давления на дисплее, не влияет на алгоритм работы калибратора, позволяет замедлить вывод информации на дисплей для удобства считывания
Период обн. в режиме «Измерение»	0,075...10,05 с	
Курсор	Вкл Откл	Включение/отключение курсора указателя («мышь»)
Громкость		Регулирование громкости звука
Озвучивание нажатия кнопок	Вкл Откл	

7.9.3 Пункт Обновления

В данном разделе настроек задается путь к файлам обновления программного обеспечения калибратора (внешний flash-накопитель).




Рис. 17. Настройки обновлений

7.9.4 Пункт Удаленн. управл.

В данном разделе настроек задаются параметры сети Ethernet для удаленного управления калибратора.

АГК является сервером. По-умолчанию сетевые параметры следующие:

IP-адрес 192.168.32.1

Порт 8888

Маска 255.255.255.0



Рис. 18. Настройки удаленного управления

В режиме удаленного управления доступны следующие команды:

Таблица 6 (С – команды, Х – индекс, В – значение)

№	Команда	Расшифровка	Параметр
1	set_cal_stocks=C; (уст_кал_шток=С;)	Задать режим калибровки штоков	C=start (С=старт) – запустить C=cont (С=прод) – продолжить C=stop (С=стоп) – остановить
2	set_liquid=C; (уст_жидк=C;)	Задать увеличение/уменьшение уровня жидкости	C=up (С=вверх) – увеличить ур. жидкости; C=down (С=вниз) – уменьшить ур. жидкости; C=stop (С=стоп) – стабилизировать ур. жидкости; <u>пример:</u> set_liquid=up; (уст_жидк=вверх;) увеличить уровень жидкости

№	Команда	Расшифровка	Параметр
3	set_max_press=C; (уст_макс_давл=C;)	Задать максимальное ограничение задаваемого давления в барах	<u>пример:</u> set_max_press=50;
4	set_mode=C; (уст_режим=C;)	Задать режим работы АГК	C=stop (C=стоп) – «остановка»; C=control (C=уст) – «задание»; C=meas (C=изм) – «измерение»; C=vent (C=брос) – «сброс»; <u>параметры ответа:</u> ok – команда выполнена; errgor – команда не выполнена; <u>пример:</u> set_mode= stop; <u>пример ответа:</u> ok;
5	set_point=V; (уст_давл=V;)	Задать давление	V – давление в формате с плавающей точкой в барах <u>параметры ответа:</u> ok – команда принята; errgor – команда не принята; <u>пример:</u> set_point=500; <u>пример ответа:</u> ok;
6	set_ptype=C; (уст_абс=C;)	Задать режим абсолютного давления	C=abs – выбрать абсолютный режим; C=gauge – выбрать избыточный режим; <u>пример:</u> set_ptype=abs; set_ptype=gauge
7	set_RST_press=C; (уст_сбр_давл=C;)	Задать режим сброса давления	C=start (C=старт) – запустить C=cont (C=прод) – продолжить C=stop (C=стоп) – остановить <u>пример:</u> set_RST_press=start; (уст_сбр_давл=старт;) запустить сброс давления
8	set_sens=C; (уст_дат=C;)	Задать рабочий датчик	C=0 – авто; C=1 – первый датчик; C=2 – второй датчик; C=3 – третий датчик; <u>пример:</u> set_sens=0;

№	Команда	Расшифровка	Параметр
9	set_stock=C; (уст_шток=C;)	(Для опытных!) Задать движение штоков	C=b-stop (б-стоп) – большой шток остановить; C=b-left (б-влево) – большой шток влево (вперед); C=b-right (б-вправо) – большой шток вправо (назад); C=s-stop (м-стоп) – малый шток остановить; C=s-left (м-влево) – малый шток влево (назад); C=s-right (м-вправо) – малый шток вправо (вперед); <u>пример:</u> set_stock=b-left (уст_шток=б-влево); установить движение большого штока влево
10	set_tim_rel=C; (уст_врем_сброс=C;)	Задать время сброса	C=10 (время в секундах, возможны варианты 10; 20; 30; 60); <u>пример:</u> set_tim_rel=20; (уст_врем_сброс=20;) установить время сброса 20 секунд
11	set_tr_velocity=V; (уст_огр_скор=V;)	Задать ограничение скорости задания давления	V – ограничение скорости (% /с *10), беззнаковое целое в диапазоне 0...255 <u>пример:</u> set_tr_velocity=8; (уст_огр_скор=8;) установить ограничение скорости задания давления 0,8 %/с
12	set_units=C; (уст_единиц=C;)	Задать единицы измерения	C=kPa – кПа; C=MPa – Мпа; C=bar – бар; C=psi – psi; C=kgs – кгс/см ² ; <u>пример:</u> set_units=kPa;
13	set_valve=X#C; (уст_клап=X#C;)	(Для опытных!) Задать состояние клапанов	X – клапан, 1...5 С – открыт/закрыт (1/0) <u>пример:</u> set_valve=3#1; (уст_клап=3#1;) открыть третий клапан
14	set_velocity=C; (уст_скор=C;)	Задать скорость движения штоков	C=high (C=выс) – высокая скорость; C=middle (C=сред) – средняя скорость; C=low (C=низк) – низкая скорость; <u>пример:</u> set_velocity=high; (уст_скор=выс;) установить высокую скорость движения штоков

№	Команда	Расшифровка	Параметр
15	get_accuracy; (запр_точность;)	Запрос точности задания давления	- <u>параметры ответа:</u> V – точность (% * 100), беззнаковое целое в диапазоне 0...255 <u>пример:</u> get_accuracy; <u>пример ответа:</u> 5;
16	get_lower_limit; (запр_мин_давл;)	Запрос минимального ограничения задаваемого давления	- <u>параметры ответа:</u> V – давление в формате с плавающей точкой в барах; <u>пример:</u> get_lower_limit; <u>пример ответа:</u> -10.000;
17	get_mode; (запр_режим;)	Запрос режима работы	- <u>параметры ответа:</u> stop – стоп control – задание meas – измерение vent – сброс <u>пример:</u> get_mode; <u>пример ответа:</u> control;
18	get_pg_id#X; (запр_дд_давл#X;)	Запрос номера датчика	X – номер датчика, 1...4 X=1; - первый (основной) датчик с (макс ВПИ) X=2; - второй датчик X=3; - третий датчик с (мин ВПИ) X=4; - барометр
19	get_pg_type#X; (запр_дд_тип#X;)	Запрос типа датчика	
20	get_pg_limits#X; (запр_дд_впи#X;)	Запрос ВПИ датчика	
21	get_pg_units#X; (запр_дд_единиц#X;)	Запрос единиц измерения датчика	
22	get_pg_press#X; (запр_дд_давл#X;)	Запрос давления датчика	
23	get_pg_id; (запр_дд_номер;)	Запрос номеров датчиков	
24	get_pg_type; (запр_дд_тип;)	Запрос типов датчиков	

№	Команда	Расшифровка	Параметр
25	get_pg_limits; (запр_дд_впн;)	Запрос ВПИ датчиков	
26	get_pg_units; (запр_дд_единиц;)	Запрос единиц измерения датчиков	
27	get_pg_press; (запр_дд_давл;)	Запрос давления всех датчиков	
28	get_ping; (запр_пинг;)	Проверка связи	<p>-</p> <p><u>параметры ответа:</u> ok – связь установлена, устройство работает корректно; error – связь установлена, но в устройстве имеются ошибки;</p> <p><u>пример:</u> get_ping;</p> <p><u>пример ответа:</u> ok;</p>
29	get_point; (запр_уст;)	Получить заданную уставку	<p>-</p> <p><u>пример:</u> get_point;</p> <p><u>пример ответа:</u> 5;</p>
30	get_press; (запр_давл;)	Запрос текущего давления	<p>-</p> <p><u>параметры ответа:</u> V – давление в формате с плавающей точкой в барах;</p> <p><u>пример:</u> get_press;</p> <p><u>пример ответа:</u> 5.005;</p>
31	get_ptype; (запр_абс;)	Запрос абсолютного режима	<p>-</p> <p><u>параметры ответа:</u> abs – установлен абсолютный режим; gauge – установлен избыточный режим;</p> <p><u>пример:</u> get_ptype;</p> <p><u>пример ответа:</u> abs;</p>
32	get_sens_status#X; (запр_дат_стат#X;)	Запрос статуса датчика	<p>X – номер датчика, 1...4</p> <p>X=1; - первый (основной) датчик с (макс ВПИ)</p> <p>X=2; - второй датчик</p> <p>X=3; - третий датчик с (мин ВПИ)</p> <p>X=4; - барометр</p> <p><u>пример:</u> get_sens_status#1; (запр_дат_стат#1;) <u>запросить подключение 1-го датчика</u></p>

№	Команда	Расшифровка	Параметр
33	get_sens;	Запрос выбранного рабочего датчика	- <u>параметры ответа:</u> 0 (1) – авто (1); 0 (2) – авто (2); 0 (3) – авто (3); 1 – первый датчик; 2 – второй датчик; 3 – третий датчик; <u>пример:</u> get_sens; <u>пример ответа:</u> 0 (1);
34	get_serial_number; (запр_сер_ном;)	Запрос серийного номера АГК	- <u>параметры ответа:</u> V – серийный номер прибора; <u>пример:</u> get_serial_number; <u>пример ответа:</u> 4;
35	get_status; (запр_стат;)	Запрос статуса (ошибок)	- <u>параметры ответа:</u> Reset MCU PG1 press over limits PG2 press over limits PG3 press over limits low liquid level high liquid level PG1 no-connection PG2 no-connection PG3 no-connection PG4 no-connection overheating shutdown No errors <u>пример:</u> get_status; <u>пример ответа:</u> high liquid level;
36	get_state_in_point; (запр_зелен_зона;)	Запрос выхода на уставку	- <u>параметры ответа:</u> ok – текущее давление в пределах установленного предела стабилизации; wait – ожидайте, идет задание давления; error – ошибка, текущий режим не за- дание; <u>пример:</u> get_state_in_point; <u>пример ответа:</u> ok;

№	Команда	Расшифровка	Параметр
37	get_stocks_pos; (запр_шток_поз;)	Запрос позиции штоков	
38	get_units; (запр_едизм;)	Запрос выбранных единиц измерения	<p>– <u>параметры ответа:</u> 0 – кПа; 1 – Мпа; 2 – бар; 3 – psi; 4 – кгс/см²;</p> <p><u>пример:</u> <u>get_units;</u> <u>пример ответа:</u> 0;</p>
39	get_upper_limit; (запр_макс_давл;)	Запрос максимального ограничения задаваемого давления	<p>– <u>параметры ответа:</u> V – давление в формате с плавающей точкой в барах;</p> <p><u>пример:</u> <u>get_upper_limit;</u> <u>пример ответа:</u> 1000.000;</p>
40	get_valves; (запр_клап;)	Запрос состояния клапанов	
41	get_vent_state; (запр_стат_сбр;)	Запрос статуса обнуления датчиков	<p>– <u>параметры ответа:</u> wait – в процессе; ok – обнуление выполнено; error – ошибка во время выполнения;</p> <p><u>пример:</u> <u>get_vent_state;</u> <u>пример ответа:</u> wait;</p>

7.9.5 Раздел настроек... не доступен пользователю.

7.10 Меню Инфо

В данном окне отображается информация о дате производства калибратора и его наработке в часах, о версиях программного обеспечения (два уровня – ПО приложения и ПО контроллера), о подключенных датчиках.






Рис. 19. Меню Инфо

7.10.1 Обновление ПО

7.10.1.1 По нажатию кнопки **Обновить** можно запустить обновление программного обеспечения до более новой версии. При этом отображается окно с сообщением, где предлагается выбрать, для чего будет производиться обновление: ПО МК (контроллера) или ПО приложения (пользовательский интерфейс).

При выборе «Обновление ПО приложения» или «Обновление ПО МК» и нажатия кнопки **Далее**, по указанному в настройках пути начинается поиск файлов обновления (bin.zip и version.xml для приложения, AHC_MK_VX_Y.hex для МК). При их отсутствии выводится окно с предупреждением.

Если по указанному пути обновления расположена более новая версия, то предлагается ее установить, нажав кнопку **Установить**. Для отмены обновления и возврата в **Инфо** нажать **Отмена**. Если



версия не новей установленной, в сообщении указывается «*Нет доступных обновлений*».

При нажатии кнопки **Установить** начинается установка обновлений, приложение закрывается. По завершении обновлений выводится окно с сообщением «*Обновление успешно установлено*» и после нажатия **Ок** запускается приложение обновленной версии.

7.10.2 Откат обновлений ПО (возврат к предыдущей версии)






Кнопка **Откатить** служит для запуска отката до предыдущей версии ПО приложения или ПО контроллера. После нажатия кнопки **Откатить** отображается окно с сообщением, где предлагается выбрать, для чего будет производиться откат: ПО контроллера или ПО приложения.

При выборе «*Откат ПО приложения*» или «*Откат ПО МК*» после нажатия кнопки **Далее** появляется окно с сообщением «*Будет произведен откат ПО к версии...*». При нажатии кнопки **Откатить** начинается откат ПО к предыдущей версии. Для отмены отката нажать **Отмена**.

По завершении отката выводится окно с сообщением «*Откат к предыдущей версии ПО прошел успешно*» и после нажатия **Ок** запускается приложение предыдущей версии.

7.11 Меню **Программы**

В данном разделе составляются и редактируются программы работы калибратора.






Рис. 21. Меню редактирования программ

Доступно на выбор/редактирование пять программ. В каждой из них можно добавить до 255 команд + одну команду выходу из цикла.

В верхней части вкладки расположены настройки программы.

При установленном флагажке **Циклы** программа полностью повторяется количество раз, соответствующее числу циклов.

В списке команд расположены следующие элементы по столбцам:

- **Добав.** – кнопка **+** – добавить новую команду в текущей строке;
- **№** – номер команды в порядке выполнения программы;
- **Команда** – название команды (раскрывающийся список);
- **Параметр** – параметр команды (раскрывающийся список);
- **Значение** – значение параметра выбранного в поле «Параметр»;
- **Вкл** – флагажок отключения/включения выполнения команды;
- **Инф.** – кнопка **i** - краткая информация о текущей команде;
- **Удал.** – кнопка **x** - удалить команду.

Для команды **Выход** отсутствуют кнопки **+** и **x**.

Для удаления всех команд текущей программы нажать кнопку **Удалить все**.

В поле команда доступны следующие значения:

- **Уставка** – задание давления и поддерживание;
- **Задержка** – задержка в заданных единицах;
- **Режим** – задание режима работы калибратора.

а) Для команды **Установка** доступны следующие параметры:

- **Значение** – значение давления (в бар);
- **Ожидание** – режим ожидания нажатия кнопки после выполнения команды.

Максимальное и минимальное значения давления не более **Макс. давление**, задаваемого в настройках (п. 7.9.1). Доступные значения для команды **Ожидание: Нет** (без ожидания) и **Наж>>**.

б) Для команды **Задержка** доступны следующие параметры:

- **Секунды** – ввод значений в секундах;
- **Минуты** – ввод значений в минутах.

Максимальное значение для поля задержка равно 1000. Минимальное – 1.



в) Для команды **Режим** доступны следующие значения (параметры отсутствуют):

- **Задание** – задание команды **Задание** для калибратора;
- **Измерение** – задание команды **Измерение** для калибратора;
- **Стоп** – задание команды **Стоп** для калибратора;
- **Сброс** – задание команды **Сброс** для калибратора.

7.12 Ошибки и неисправности.

В процессе работы калибратора могут появляться всплывающие сообщения. Сообщения, помеченные символом означают наличие ошибки или неисправности, работа с которыми невозможна. Сообщения с символом носят информационный характер, но появление некоторых может рекомендовать выполнить действия.

Таблица 7

№	Ошибка/неисправность	Причина	Действие
1	 	Отсутствие связи между платой контроллера и компьютером.	<ol style="list-style-type: none">Нажать кнопку Повтор.Если проблема не решается, нажать кнопку Выход, дождаться завершения работы, отключить калибратор от сети 220в на 30 сек. Включить, проверить наличие ошибки.Если проблема не решается, требуется проверка электрического соединения между платой контроллера и компьютера.

№	Ошибка/неисправность	Причина	Действие
2	 <p>Основной датчик давления не подключен. Для продолжения работы проверьте подключение. Повторить чтение параметров?</p> <p>Повтор Выход</p>	Отсутствие связи с основным (первым) датчиком давления.	1. Нажать кнопку Повтор . 2. Если проблема не решается, нажать кнопку Выход , дождаться завершения работы, отключить калибратор от сети 220в на 30 сек. Включить, проверить наличие ошибки. 3. Если проблема не решается, требуется проверка электрического соединения между платой контроллера и датчиками давления.
3	 <p>Ни один датчик давления не подключен. Повторить чтение параметров?</p> <p>Повтор Выход</p>	Отсутствие связи со всеми датчиками давления.	
4	 <p>Было превышено предельное давление датчика № 1 (давление 655 бар)</p> <p>OK</p>	Превышение давления датчика. Калибратор автоматически сбрасывает давление и переходит в режим Стоп.	Нажать Ok . Выбрать режим работы Задание или Измерение и продолжить работу. В режиме Измерение рекомендуется более плавно увеличивать измеряемое давление при подходе к ВПИ датчика.
5	 <p>Низкий уровень рабочей жидкости</p> <p>OK</p>	Низкий уровень рабочей жидкости в бачке.	Работа допускается, но возможно попадание воздуха в рабочий объем калибратора. Рекомендуется долить рабочую жидкость в бачок. Рекомендуемый уровень жидкости – половина бачка. Уровень отображается в меню Сервис → Функции (7.8.2) .
6	 <p>Высокий уровень рабочей жидкости</p> <p>OK</p>	Высокий уровень рабочей жидкости в бачке.	Работа допускается.

7.13 Демонтаж и установка преобразователей давления

Калибратор поддерживает работу с одним, двумя или тремя преобразователями давления, а также с барометрическим модулем. В случае наличия большего количества преобразователей пользователю доступны операции по смене преобразователей в составе калибратора. При работе калибратора с одним преобразователем давле-

ния на свободных стойках калибратора устанавливаются заглушки. Заглушка на барометрический модуль не предусмотрена.

Для смены преобразователя давления (установки нового или демонтажа старого) следует выполнить следующие операции:

7.13.1 Необходимо произвести сброс давления, выключить калибратор и отключить его от сети питания.

7.13.2 Снять верхнюю крышку блока управления.

7.13.3 В правой части блока управления расположены стойки для установки преобразователей давления. Отключите электрический разъем в верхней части корпуса преобразователя. С помощью ключа № 27 против часовой стрелки открутите присоединительную гайку, при этом преобразователь давления нужно придерживать рукой таким образом, чтобы он не проворачивался.

7.13.4 Снимите преобразователь, проверьте уплотнение в стойке. В случае необходимости — замените.

7.13.5 Установка нового преобразователя производится в обратной последовательности, описанной в 7.13.3. В случае полного демонтажа преобразователя, без замены на другой, на стойку необходимо установить заглушку.

Внимание!

Важен порядок установки преобразователей. Установочные стойки преобразователей давления пронумерованы от 1 до 3. На стойку 1 необходимо устанавливать преобразователь с большим верхним пределом измерения, на вторую — со средним, на третью — с наименьшим. Если нарушен порядок установки преобразователей, то на этапе самодиагностики после включения калибратора будет произведена блокировка работы клапанов, а также на экране появится сообщение об ошибке с описанием несоответствия верхних пределов измерений преобразователей давления.

7.13.6 Проверьте порядок подключения преобразователей. В случае использования только одного преобразователя, на стойки № 2 и № 3 должны быть установлены заглушки, если используется два преобразователя — заглушку установите на стойку № 3.

7.13.7 Подключите калибратор к сети питания и включите его.

7.13.8 Выполните операции, описанные в 7.3 и 7.4, контролируя

герметичность установленных преобразователей давления, в случае протечек прервите работу и устраните неисправность.

7.13.9 В режиме задания давления создайте давление, соответствующее верхнему пределу измерений на подключенном преобразователе. Перейдите в режим измерения и проверьте герметичность системы.

7.13.10 При успешном выполнении пункта 7.13.9 снова произведите полный сброс давления. Выключите калибратор. Установите крышку блока управления.

7.13.11 Если герметичности не удалось достигнуть, необходимо заменить уплотнение и/или проверить степень затяжки преобразователя на стойке калибратора. Повторите операции согласно 7.13.3-7.13.10.

8 Техническое обслуживание

8.1 Для поддержания калибратора в исправном состоянии необходимо проводить ежедневное и текущее обслуживание.

8.2 Ежедневное техническое обслуживание.

8.2.1 Произведите внешний осмотр, очистите от загрязнений и пыли сухой чистой салфеткой.

8.2.2 Проверить уровень рабочей жидкости. Долить рабочую жидкость при необходимости.

8.3 Текущее техническое обслуживание.

8.3.1 Выполнить операции п. 8.2

8.3.2 Промывка фильтрующего элемента фильтра (или его замена).

8.3.2.1 Шестигранным ключом № 5 открутите 4 винта 6 (Рис 3), крепящих крышку 2 и отсоедините ее от корпуса фильтра.

8.3.2.2 Шестигранным ключом № 5 открутите технологический винт 5.

8.3.2.3 Тупым, пластиковым стержнем диаметром примерно 6 мм надавите на фильтрующий элемент через технологическое отверстие до его выхода из корпуса фильтра.

8.3.2.4 Фильтрующий элемент промойте в чистом бензине (Б 70 – ТУ 38.101913-82, Галоша – ТУ 38.401-67-108-92, Нефрас – ГОСТ 8505-80). Просушите фильтрующий элемент.

8.3.2.5 Вставьте фильтрующий элемент в корпус фильтра.

8.3.2.6 Установите крышку фильтра и технологический винт, предварительно проверив целостность резинового кольца и резинометаллического уплотнения.

8.3.2.7 Замену фильтрующего элемента производить по мере необходимости.

8.3.3 Текущее обслуживание силового блока.

8.3.3.1 Выключите калибратор и отсоедините его от электрической сети;

8.3.3.2 Снимите крышку силового блока;

8.3.3.3 Чистой мягкой ветошью удалите старую смазку с винтов шарико-винтовых пар (ШВП)

8.3.3.4 Нанесите на винты новую консистентную смазку Shell GADUS (допускается использовать смазку ЛИТОЛ – 24 ГОСТ 21150-87.

8.3.3.5 Проверьте отсутствие подтеков рабочей жидкости из направляющих втулок штоков объемных регуляторов. Появление следов рабочей жидкости говорит о износе уплотнений штоков, износе направляющих втулок. В данном случае необходимо обратиться в сервисный центр производителя для их замены.

8.3.6 Установите крышку силового блока.

9 Транспортирование и хранение


9.1 Транспортирование.

9.1.1 Калибраторы должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (в том числе авиатранспортом — в отапливаемых, герметизированных отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

9.1.2 Транспортирование должно производиться в транспортной таре завода изготовителя или другой таре обеспечивающей сохранность калибратора во время его транспортирования.

9.1.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования калибраторов, упакованных в транспортную тару, они не должны подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки транспортной тары, должен исключать возможность перемещения калибратора.

9.1.4 Ящики (коробки) с калибраторами должны транспортироваться и храниться в соответствии с обозначенными манипуляционными знаками.



9.2 Хранение калибратора в лабораторных условиях.

9.2.1 При хранении калибратора в лабораторных условиях необходимо протереть его чистыми салфетками и накрыть полиэтиленовыми колпаками.

9.2.2 При длительном хранении в лаборатории необходимо слить рабочую жидкость и накрыть калибратор полиэтиленовым колпаком.

9.3 Хранение калибратора в складском помещении.

9.3.1 Перед постановкой калибратора на хранение необходимо слить рабочую жидкость и провести текущее техническое обслуживание.

9.3.2 Протереть калибратор чистыми салфетками и упаковать в заводскую упаковку (или аналогичную ей).

9.3.3 Калибратор должен храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

10 Возможные неисправности методы их устранения

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
Калибратор не включается	Отсутствует напряжение в сети	Проверить напряжение и выяснить причину его отсутствия
	Сгорел предохранитель	Заменить предохранитель
	Вышел из строя блок управления	Обратиться к специалисту
Давление не создается	В рабочей жидкости много воздуха	Произвести прокачку рабочей жидкости.
	Присутствует утечка	Проверить надежность присоединений.
	Забиты фильтрующие элементы.	Произвести промывку фильтров или их замену.
Данные на экране не изменяются, сенсорный ввод не работает.	Произошло зависание системы	Перезагрузить калибратор – выключите, отключите от сети питания, выждите 30 секунд, включите.

11 Методы поверки

11.1 Проверка калибраторов АГК всех модификаций производится в соответствии с методикой поверки МП АП-02-2021 «Калибратор-

ры давления АГК. Методика поверки», утвержденной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 20 августа 2021 г.

11.2 Калибраторы АГК подлежат государственной поверке. Периодичность поверки — 1 раз в 1 год.

12 Гарантийные обязательства

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие калибратора АГК требованиям ТУ 26.51.52-017-91357274-2021 АП. 078.000.000 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня отгрузки калибратора потребителю.

12.3 Средний срок службы — не менее 8 лет.

12.4 Гарантия не распространяется на все виды уплотнений и дефекты, возникшие по причине интенсивной эксплуатации и при наличии механических повреждений.